

# CARISMA ANWENDERDOKUMENTATION. CAD PDM.

**CARISMA STÜCKLISTENINTEGRATION** 





#### Inhaltsverzeichnis

1.	Einführung und Inhalt Aktualisierung/Gültigkeit/Ansprechpartner	S. 3
2.	Prozesskreislauf	S. 5
3.	Anbindung Materialkatalog	S. 7
4.	Generierung Stückliste	S. 14
5.	Fallunterscheidung bei der Generierung	S. 15
6.	Erstellung der CARISMA Container	S. 18
7.	Import nach PRISMA	S. 19
8.	Auschecken eines Containers	S. 20
9.	Manuelles Bearbeiten der Stückliste	S. 21
10.	Änderungsdokumentation	S. 22

## 1. Einführung und Inhalt

• Aktualisierung/Gültigkeit/Ansprechpartner

Bei Änderungen von Abläufen oder Methoden im CAD-PDM CARISMA bei BMW<br/>werden neue Erkenntnisse laufend in diese Anleitung eingearbeitet. Die<br/>Bereitstellung erfolgt im pdf-Format an folgenden Stellen:<br/>Intern:<br/>https://b2b.bmwgroup.net<br/>bzw.<br/>Extern:https://b2b.bmwgroup.net<br/>https://b2b.bmw.com

Funktionsbereiche  $\rightarrow$  Technologien  $\rightarrow$  Karosseriebau  $\rightarrow$  Fertigungsmittelkonstruktion

• Ansprechpartner für die Technologie Karosseriebau

Bei Fragen zu den in dieser Anleitung dokumentierten Methoden wenden Sie sich an:Lars Bühn089-382-46118Lars.Buehn@bmw.de

## 1. Einführung und Inhalt

Diese Folien erläutern die Stücklistenintegration innerhalb CARISMA .Beschrieben werden die einzelnen Phasen des Prozesskreislaufes.

Lernziel:

Erläuterung des Prozesskreislaufs für Stücklisten in CARISMA und Einführung in die Software-Bausteine der Stücklistenintegration.

Voraussetzungen: CATIA V5-Basiskenntnisse, PRISMA-Kenntnisse, CARISMA-Kenntnisse

## 2. Prozesskreislauf

- Die Stückliste wird f
  ür das Root-CATProduct und die Baugruppen-CATProducts einer Konstruktion bzw. eines Teilumfangs erzeugt und im Ordner des jeweiligen CATProducts als Datei im XML Format abgelegt
- CARISMA stellt analog zu FM Stüli einen Materialkatalog zur Verfügung. Damit können in den CATParts bzw. CATProducts fehlende Attribute ergänzt werden
- Beim Erzeugen der CARISMA Container werden Stücklisten anhand der Namenskonvention erkannt und im Container gespeichert
- Beim Import der CARISMA Container nach Prisma werden die im Container abgelegten Stücklisten
  - als SL Dokumente im Strukturbaum verbaut (entspricht dem Stücklistenkopf)
  - und mit FM Stüli nach PRISMA importiert
- Beim Auschecken eines CARISMA Containers mit dem PRISMA CARISMA werden die mit dem Container verknüpften Stücklisten ebenfalls aus PRISMA ausgecheckt, d.h. es liegt dann der aktuelle Stand der Stückliste auf Festplatte vor

CARISMA BOM Generation BOM Method Method\* BMW Standard BOM Header Data Part Nr\* 5492006 Name\*

Index\* Mode Function

Material Group Options

SPANNER BG05 PB 10PT2

Generate BOM Selected Object 5492006\_A\_1\_A\_SPANNER\_BG05\_PB\_10PT2

**BG** Ebene und

**ZSB** Ebene

anschließend auf

A Part\* 99 Alt.\* A Type\* FRGMOD

**BOM Generation auf** 

## 2. Prozesskreislauf



#### **ZSB Product im CATIA** oder mit STM erstellen

rking set	100	is <u>A</u>	bout									
							N	lew Do Add ⊂	Cumen Repla	its		) 🖉 🚝 🛓
earch [	Docum	ient Lis	t									
	Load F	eferen	ces									Save List
art No.	In	Part	Al	Format	Туре	Maturity	DS	Or	Va	German Name	Q-Checker Comme	nt
5492002	Α	1	Α	5D	FRGMOD	KONZ	MO			10PT2	Not r	
5492002	Α	1	Α	5P	FRGMOD	KONZ	MO	Y		10PT2	Not r	
5492002	Α	1	А	5Z	FRGMOD	KONZ	MO			10PT2	Not r	
5492002	Α	1	A	AS	FRGMOD	KONZ				10PT2	Not c	
5492002	Α	1	A	ST	FRGMOD	KONZ	ST			10PT2	Not c	
5492002	A	99	A	SL	FRGMOD	KONZ				10PT2	Not c	
	_	_	_					_	_			
atus												







**Speichern nach PRISMA** 

CARISMA Stücklistenintegration, TP-238, 12.06.2013

Export aus PRISMA

#### 3. Anbindung Materialkatalog

 Damit eine Stückliste generiert werden kann, müssen in den CATProducts/ CATParts einer Konstruktion die erforderlichen Attribute (Properties) über Parameter zur Verfügung stehen. Es dürfen deshalb nur die freigegebenen Grundmodelle verwendet werden, die die vorgeschriebenen Parameter und User defined Properties für die Stückliste enthalten.



Die gewünschten Einträge für die Stücklisteninformationen müssen auf den jeweiligen Parametern im CATProduct/CATPart erfolgen. Für die Befüllung der Parameter kann auch der Materialkatalog von CARISMA verwendet werden.

2. Durch Drücken des Buttons für den Materialkatalog in der CARISMA-Toolbar wird eine Suchmaske (3) für den Materialkatalog geöffnet.

Seite 8

## CARISMA ANWENDERDOKUMENTATION. STÜCKLISTENINTEGRATION.

CARISMA Substance Cata

## **3. Anbindung Materialkatalog**

- Da der Materialkatalog mehr als 15.000 Einträge hat, müssen die angezeigten Daten zunächst durch Suchkriterien eingeschränkt werden
- Die Suchkriterien entsprechen denselben, die in der FM-Stüli2.0 enthalten sind

#### Vorhandene Suchkriterien:

- -BEMI Nummer
- -Werkstoffbezeichnung

CARISMA Stücklistenintegration, TP-238, 12.06.2013

- -Rohmass
- -EN
- -Abteilung/Sparte
- -Materialgruppe
- -Artikelnummer
- -Sachmerkmale

- -Benennung
- -Werkstoffschlüssel
- -DIN
- -Typenbezeichnung
- -Projekt
- -Hersteller
- -Lagernummer
- -Materialbauvorschrift

Count	
Search Method RMM/ Chandred (05.04.2012)	-
Bivivi Standard [05.04.2015]	
Selected Object	
Part No	Department
	RO
Material Name	Project
Material Marker	Material Group
	<b></b>
	_
Material Key	Producer
Measurement	Article number
DIN	Warehouse number
EN	Characteristics
Туре	MatDesignSpec
Court Class Class	Adapt Material Name
Search Clear Hill Propercies	
Den Project Name Material Marker Material Key	Producer Article No. Warehouse No. Measurement DIN EN Extra Info
beprint of eet mane in accharmance i matcharmey	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
	Close



## **3. Anbindung Materialkatalog**

- 1+2. Nach Eingabe bzw. Auswahl der gewünschten Kriterien wird die Suche im Materialkatalog durch Ausführen der Schaltfläche "Search" (Suchen) gestartet.
- 3. Danach werden im unteren Teil des Dialogs alle Datensätze angezeigt, die den Kriterien entsprechen.
- 3a. Durch Klick auf die Schaltfläche "Clear" (Säubern) werden die Filter zurückgesetzt.

CARISMA Substance Catalog		? <b>X</b>
Search		
Method BMW Standard [05.04.2013]		
,,		
Selected Object		
Part No.	Denartment	
	RO	-
	J	
Material Name	Project	
		•
Material Marker	Material Group	
st37	PM	<b>•</b>
		_
Material Key	Producer	
(1)		
Measurement	Article number	
bli		
DIN	Warehouse number	
	1	
EN	Characteristics	
	MatDesignSpec	
Search Clear Fill Properties	Adopt Material Name 🔲 Synchronise wi	th selection
Dep.   Project   Name   Material Marker   Material Key   Produ	er   Article No.   Warehouse No.   Measu	rement   DIN   EN   Extra Info   Part No.   Tyj ^
RO NN ST37-2 1.0036	NN BL10	DI 0102744
RO NN ST37-2 1.0036	NN BL110	DI 0102761
RO NN ST37-2 1.0036	NN BL12	DI 0102745
RO NN ST37-2 1.0036	NN BL120 NN BL130	DI 0102762
<		4
		Chara -
		Close

## wird anschließend im V5 Modell das CATProduct bzw. das CATPart

angeklickt, in das die Daten eingefügt werden sollen.

3. Anbindung Materialkatalog

4. Bei geöffnetem Materialkatalog

- Das gewählte Objekt wird anschließend in dem Dialog angezeigt.
- 6. Danach wird in der Auswahlliste der gewünschte Satz selektiert (hier der dritte Eintrag).



Search	
Method BMW Standard [05.04.2013]	
Selected Object	
5492003_0001.0028_PLATTE	
Part No.	Department
	RO
Material Name	Project
Material Marker	Material Group
\$537	PM _
Material Key	Producer
Measurement	Article number
bll	
DIN	Warehouse number
EN	Characteristics
lype	MatDesignSpec
Search Clear Fill Properties	□ Adopt Material Name □ Synchronise with selection
Dep.   Project   Name   Material Marker   Material Key   P RO NN ST37-2 1 0036	roducer   Article No.   Warehouse No.   Measurement   DIN   EN   Extra Info   Part No.   Tyj ^ NN BI 130 DL 0102764
RO NN ST37-2 1.0036	NN R1140 DI 0102765
RO NN ST37-2 1.0036	NN BL15 DI 0102746
10 1414 3137-2 1.0050	
	Close

## CARISMA ANWENDERDOKUMENTATION. STÜCKLISTENINTEGRATION.

CARISMA Substance Catalog

#### 3. Anbindung Materialkatalog

- 7. Durch Klick auf die Schaltfläche "Fill Properties" (Eigenschaften befüllen ) werden die Daten des Satzes den Stücklistenparametern des selektierten CATProduct/CATPart zugeordnet und aktualisiert.
- 8. Die nun erscheinende Info muss mit "OK" bestätigt werden.
- 9. Die aktualisierten Stücklistenparameter können nun in CATIA gespeichert werden.

Material Marker	Material Group
st37	PM 🔹
Material Key	Producer
Measurement	Article number
bl1	
DIN	Warehouse number
EN	Characteristics
Туре	MatDesignSpec
Search Clear Fill Properties	t Material Name 🗌 Synchronise with selection
Dep. Project Name Material Marker Material Key Produc	cer   Article No.   Warehouse No.   Measurement   DIN   EN   Extra Info   Part No.   Tyj 🔺
RO NN ST37-2 1.0036	NN BL130 DI 0102764
RO NN ST37-2 1.0036	NN BL140 DI 0102765
RO NN 5137-2 1.0036	NN BLIS DL 0102/46 E
NO 1414 3157-2 1.0030	



#### 3. Anbindung Materialkatalog

Werden die Attribute eines Datensatzes aus dem Materialkatalog mit "Fill Properties" übernommen und ist dabei der Knopf "Adopt Material Name" (Übernahme Material-Name) aktiv, dann wird der Name des Materials (wenn vorhanden) aus dem Katalog in die Stücklistenparameter des BT übernommen!

Achtung:

Wird verschentlich der Material-Name in die Stueli-Parameter übernommen, so stimmt der Eintrag in der Stückliste nicht mit dem CATIA-Namen des Bauteils überein  $\rightarrow$  Fehlerquelle!!!

Im Gegensatz zur Funktion "Fill Properties" gibt es die Funktion "Synchronize with selection" im Materialkatalog. Nach dem Öffnen des CARISMA Material Katalogs, oder nach Auswahl der Schaltfläche "Clear" sind alle Attributfelder leer. Wird nun ein CATProduct/CATPart in CATIA selektiert und danach der Button "Synchronize with selection" aktiviert, dann werden die Stücklistenparameter aus dem Product/Part in den Materialkatalog übernommen.

## 4. Generierung der Stückliste

Zur Generierung der Stückliste als XML-Datei auf der Festplatte muss das CATProduct, für das die Stückliste generiert werden soll, in CATIA geöffnet werden.

1. Durch Drücken des Buttons für die Stückliste in der CARISMA-Toolbar wird das "CARISMA BOM Generation" Fenster geöffnet.

STM

- 2. Die Erfassung der Kopfdaten (Pflichtfelder) erfolgt automatisch und ist nicht editierbar.
  - •BOM Method\* = Methode
  - Part Nr\* = Sachnummer
  - •Name\* = Benennung
  - Index\* = Zeichnungsindex
  - •Alt\* = Alternative
  - •Part\* = Dokumententeil
  - •Type\* = Dokumententyp
- 3. Mit Klick auf "OK" wird die Stückliste erzeugt
- 4. ... und optional in FM-Stueli geöffnet

CARISMA B	OM Ge	neration	? 🗙					
BOM M	BOM Method							
- BOM H	eader D	ata						
Part Nr*	549200	02						
Name*	10PT2	-						
Index*	A	Part* 99 Alt.* A Type* FRGMOD	J					
Mode								
Function		Generate BOM	-					
Selected	Object	5492002_A_1_A_10PT2						
Material (	Group	<b>_</b>						
Options								
🗌 Genera	ite new	position numbers, if empty or invalid						
	In the Dimension and Weight							
	4 only for cast parts							
Open I	30M in	FM-Stueli after creation (3)						
		OK	Cancel					



#### 4. Generierung der Stückliste

- 5. Nachdem die Stückliste erfolgreich generiert wurde, wird sie im Ordner des geöffneten CATProducts abgelegt. Der Dateiname entspricht der PRISMA-Namenskonvention.
- 6. Die generierte Stückliste kann mit dem Editor von FM Stüli2.0 geöffnet und bearbeitet werden.

temp 5492002_A_1_A_10PT2 Windows 5	•	Name           \$ 5492003_A_1_A_GRUNDRAHMEN_PB_10PT2           \$ 5492004_A_1_A_AUFLAGE_BG03_PB_10PT2           \$ 5492005_A_1_A_AUFLAGE_BG04_PB_10PT2           \$ 5492005_A_1_A_AUFLAGE_BG05_PB_10PT2           \$ 5492002@AA@99@A@SL@FRGMOD@10PT2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@	ଭତଭତତତତତତତତ ୧୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦୦	Z.XM	л
		<ul> <li>■ S42002M_1_A_10PT2.CATDrawing</li> <li>S492002_A_1_A_10PT2.CATPart</li> <li>S492002_A_1_A_10PT2.CATProduct</li> <li>■ Bauplan.xml</li> </ul>			en und Vorrichtungsbau

#### 5. Fallunterscheidung bei der Generierung

Bei der Generierung der Stücklistenpositionen werden abhängig von den Parametern "Visualize in BOM" und "Materialgruppe" zwei Fälle unterschieden. Dabei wird von CATParts ausgegangen, die in dem CATIA V5 Modell unter einem CATProduct

verbaut wurden.

Properties	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×
Current selection	: 5492003_0001.0011_PLATTE/5807291_0001.0011_PLATTE.1/5807	Ŧ
Mechanical	Mass Graphic Product	
meenancar		.
Component		
Instance name	5807291_0001.0011_PLATTE.1	
🧧 Visualize in	the Bill Of Material	
Link to Refere	ence	
5492003_0001.	0011_PLATTE C:\temp\5492002_A_1_A_10PT2\5492003_A_1_/	
Product		
Part Number	5492003_0001.0011_PLATTE	
Revision		
Definition		
Nomenclature		
Source	Made	
Description		
Product: Add	ed Properties	-
	···· ·	
	More.	
(	OK Apply Close	

Relevante Parameter für die Erzeugung der Stücklistenpositionen sind:

- V5 Eigenschaft in der Stückliste anzeigen (Visualize in the Bill of Material). Ist die Option nicht aktiviert, wird das CATProduct bzw. CATPart nicht in der Stückliste aufgenommen.
- 2. Parameter Materialgruppe



#### 5. Fallunterscheidung bei der Generierung

#### 1. Das CATProduct ist ein Baukasten z.B. Schweißteile

Element	"Visualize in the Bill of Material" (V5 Eigenschaft in Stückliste anzeigen)	Material- gruppe	Position in BOM
CATProduct	Aktiviert	Baukasten	Ja
CATPart	Aktiviert	Nicht relevant	Ja

#### Beispiel: Die Einzelteile werden berücksichtigt und innerhalb des Baukasten eingefügt.



Editor - FM-Stüli 2.0 - Build 26c - Technologie: Anl	agen und Vorrichtungsbau		
<u>D</u> atei B <u>e</u> arbeiten <u>H</u> ilfe			
	B & å å å	8 🛷 ?	
5492002 A A 10PT2 FRGMOD 5492003 A A GRUNDRAHMEN PB 10PT2		Stücklist	enkopf
	PRISMA		
	Sachnummer	5492003	Gezeichnet auf
	Zeichnungsindex	A	
	Alternative	A	
1 SCHWEISSRAHMEN 1 BK	Reife	FMFF 👻	
12 PLATTE 1 PM	Benennung	GRUNDRAHMEN PB 10PT2	
	Kurzname		
15 ROHR 2 SM	Fixture Name		
17 ROHR 1 SM	Dokumententeil	99	

# 

## CARISMA ANWENDERDOKUMENTATION. STÜCKLISTENINTEGRATION.

#### 5. Fallunterscheidung bei der Generierung

#### 2. Das CATProduct ist kein Baukasten z.B. Pinolen

Element	"Visualize in the Bill of Material" (V5 Eigenschaft in Stückliste anzeigen)	Material- gruppe	Position in BOM			
CATProduct	Aktiviert	Kein Baukasten	Ja			
CATPart	Nicht relevant	Nicht relevant	Nein			
Beispiel: Hier werden die Einzelteile nicht berücksichtigt!						





#### 6. Erstellung der CARISMA Container

Stücklisten, die beim Generieren in der Ordnerstruktur der zugehörigen Baugruppe abgelegt wurden, werden automatisch klassifiziert und analog der anderen klassifizierten Dokumente im Bauplan gespeichert bzw. an Prisma übergeben, wenn mit "Speichern und Packen" nach

PRISMA archiviert wird.

	210 Series Town Andrease Tools Two
	CARISMA Working Method
	Karosserie Montage FM
	CATLA VS Preview
Itemp         Name           \$192002_A_1_A_10PT2         \$192004_A_1_A_QUFLAGE_BG33_PB_10PT2           \$192004_A_1_A_QUFLAGE_BG34_PB_10PT2         \$192006_A_1_A_AUFLAGE_BG34_PB_10PT2           \$192006_A_1_A_AUFLAGE_BG34_PB_10PT2         \$192006_A_1_A_AUFLAGE_BG34_PB_10PT2           \$192006_A_1_A_AUFLAGE_BG34_PB_10PT2         \$192006_A000_ADAPTER_CATPart           \$192006_A000_A000_ADAPTER_CATPart         \$192002_A_1_A_10PT2.CATPart           \$192002_A_1_A_10PT2.CATPart         \$192002_A_1_A_10PT2.CATPart           \$192002_A_1_A_10PT2.CATPart         \$192002_A_1_A_10PT2.CATPart           \$192002_A_1_A_10PT2.CATPart         \$192002_A_1_A_10PT2.CATPart           \$192002_A_1_A_10PT2.CATPart         \$192002_A_1_A_10PT2.CATPart	1       5432002 A 1 A 1 FEGMOD 10F72 KONZ         2003_A 1_A_GRUNDRAHMEN FB_10F72.1)         1004_A_1_A_UFLAGE_BG01 PB_10F72.1)         1005_A_1_A_UFLAGE_BG01 PB_10F72.1)         1005_A_1_A_UFLAGE_BG01 PB_10F72.1)         1006_A_1_A_SPANNER_BG05_PB_10F72.1)         1006_A_1_A_SPANNER_BG05_PB_10F72.1)         1006_A_1_A_SPANNER_BG05_PB_10F72.1)         1006_A_1_A_SPANNER_BG05_PB_10F72.2)         1006_A_1_A_SPANNER_BG05_PB_10F72.2)
	Save and Synchronize  Document Type Instance Type Instance Type Classified Document Classified Instance Quasi Reference Instance Quasi Reference Instance Referenced Document Referenced Document Size Comment Size Comment Size Comment Size Comment Size Comment Size Comment Size Size Size Size Size Size Size Size
	□ Synchronize before save       □ Synchronize before save       □ Close

## 7. Import nach PRISMA

Beim Import wird zunächst für jede Stückliste ein Stücklistenkopf erzeugt (SL Dokument). Das SL Dokument wird unter dem Strukturdokument (ST), unter dem auch der T-Basics Container angelegt wurde, eingehängt.



Nachdem der Stücklistenkopf generiert wurde, wird die Stückliste über FM Stüli im Hintergrund nach PRISMA importiert.



#### 8. Auschecken eines Containers

- 1. Wird der Container mit dem PRISMA CARISMA Client ausgecheckt, werden automatisch die verknüpften Referenzgeometrien sowie die Stückliste exportiert und auf der Festplatte abgelegt.
- 2. Bei der Auswahl "Datei herunterladen" auf das 5Z im PDM WebClient wird nur der Container exportiert, d.h. die Stückliste und die Referenzgeometrien müssen manuell exportiert werden.

#### 9. Manuelles Bearbeiten der Stückliste.

Nachdem die Stückliste mit CARISMA generiert wurde, kann diese auf zwei Wegen mit FM Stüli bearbeitet werden.

- 1. Filebasiert durch Öffnen der XML-Datei
- 2. Durch Öffnen d.h. Export aus Prisma, sobald die Stückliste zusammen mit dem CARISMA Container in Prisma archiviert wurde und Schreibrechte vorliegen

Editor - F     Build 26c - Technologie: Anlagen und     gsbau				
<u>D</u> atei B <u>e</u> an <u>H</u> ilfe				
	S = 5 5 ₹ ?			
5331109 A A MECHANIKMODUL FRGM	Stücklistenkopf			
S331109 A A MECHANIKMODUL	PRISMA Sachnummer 5331109 Gez			
	Zeichnungsindex A Alternative A Reife			
	Benennung MECHANIKMODUL			
	Fixture Name			
	Dokumententyp FRGMOD   Dokumentenformat SL			
4	TA-BT-Sach-Nr.			
• • •	OK Abbrechen			
Position 2926 wurde gespeichert.				

## 10. Änderungsdokumentation

Version	Datum	Autor	Bemerkungen
1.0	05.12.2006	Engstler, Meitinger	Ersterstellung für CARISMA
1.1	17.10.2008	Engstler	CI-konforme Überarbeitung des Layouts, Anpassungen von Screenshots
1.2	09.01.2009	Engstler	Technologieneutrale Darstellung, redaktionelle Korrekturen
2.0	29.06.2009	Setz	Überarbeitung der beschriebenen Methoden gemäß den Änderungen in CARISMA CAD- PDM inkl. Neuer Screenshots und Formatierung Office 2007
3.0	12.06.2013	Bühn	Allgemeine Überarbeitung und Änderung Ansprechpartner